

通学路対策箇所図(手ノ子小学校区)

20 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策メニュー>
外側線の再表示

17 交通量が多く、歩道も狭いため危険である。



<対策メニュー>
歩道及び路肩の拡幅
(向原地内歩道拡幅工事中)

22 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策メニュー>
外側線の再表示

21 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策メニュー>
外側線の再表示

18 交通量が多く、歩道がないため危険である。



<対策メニュー>
現道拡幅、歩道設置
(道路改良工事中)

19 幅員狭小のうえ、歩道がなく危険である。




<対策メニュー>
外側線、路面表示の設置

23 外側線が消えかけているため、歩行者通行が危険である。



<対策メニュー>
外側線の再表示

凡例

: 要対策箇所

玉庭放牧場